Peça	Modelo equivalente	Testado	Nível de satisfação peça	Aonde encontrar a peça?	Observação	e-mail ou telefone?
Amortecedor Traseiro	Intruder 125	Sim	75% (funciona, mas não como original)	Moto Peças diversas	Opção para quem esta no desespero	paulo 8895@hotmail.com
	Honda CB 500	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	-
Bateria	Ninja1200, DR800, 12ah Moura, Ma12-e Ytx	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	-
Bobina de Ignição	Yamaha Fazer 250	Sim	100% (funciona com certeza)	Site, Loja	-	-
	CG Titan 150	Sim	100% (funciona com certeza)	Loja de moto peças	Em alguns casos é necessário tirar um dos parafusos que segura a bobina	periclesfer@gmail.com
	Burgman 400	Não				_
	XT660	Não				_
	Suzuki Yes	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	-
Bobina de	encomendada com "Carlão reguladores"	Sim	100% (funciona com certeza)	https://carlaoreguladores.com.br	mesmo que não tenha no site, chame no whatsapp que ele produz	(17) 9 9150-4605
Pulso	Yes 125	Sim	100% (funciona com certeza)	-	Não é bobina de ignição, é de pulso, dentro do motor	-
Bomba de combustivel	Marca RR7, 1.0 - 6.2 BAR 15 - 90 PSI Mesma da Honda CBR 600	Sim	100% (funciona com certeza)	Moto Peças diversas		
	GM blazer - MQ0606 / YB-06 (Pressão 4,2 Bar - Vazão 115 L/H)	sim	100% (funciona com certeza)	auto peças	diametro da bomba é pouco menor, adaptar fixação e soldar fios no plug original, o pré filtro fica um pouco mais pra cima do que o original (acaba perdendo um pouco da reserva). Mas dá pra adaptar uma mangueira pra buscar da base do tanque tb Um pouco mais barulhenta.	
Bujão de óleo	Citroen C4 Picasso 2.0 16V (M14 x 1.25 o mesmo da Mirage)	Sim	100% (funciona com certeza)	auto peças		

	Yes 125	Sim	100% (não é magnetico)			
Buzina	Honda 150	Sim	75% (funciona, mas não como original)	Qualquer oficina	As vezes a buzina fica murcha	André
Burrinho freio /	CB500	sim	100% (funciona) c/ adaptações	-	Aumentar furos de fixação para 8mm	
cilindro mestre - traseiro	XRE300	Sim	100% (funciona) c/ adaptações		Aumentar furos de fixação para 8mm	
Cachimbo das Velas	Twister, Tornado, CB 500	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	falcaoprateadomg@bol.com.b
Cabo de vela com cachimbo	GOL/PARATI 1.0 MI 16v (AT) 1997 a 2001 marca NGK ST-V24	Sim	100% (funciona com certeza)			
Caixa de direção - rolamento inferior	rolamento cônico - 320/28	Sim	100% (funciona com certeza)			
Caixa de direção - rolamento superior	rolamento cônico - 32005x	Sim	100% (funciona com certeza)			
Discos de Fricção da Embreagem	GS500 / Intruder 250	Sim	100% (funciona com certeza)	-	Usar 7 discos, retirar os dois anéis metálicos que tem antes do primeiro disco na embreagem original.	-
Discos Separadores da Embreagem	DL650 (vstrom)	Sim	100% (funciona com certeza)	-	Usar 7 discos, retirar os dois anéis metálicos que tem antes do primeiro disco na embreagem original.	-
Disco de Freio	Fadricado/usinad o	Sim	100% (funciona com certeza)		enviar whatsApp p/ numero a frente	15 99680-8566
Estator	Mandar rebobinar o original - Carlão Reguladores	Sim	100% (funciona com certeza)	https://carlaoreguladores.com.br	mesmo que não tenha no site, chame no whatsapp que ele produz	(17) 9 9150-4605
Filtro de ar	Fiesta1.0/1.6 ano 2002/05, KA 1.0/1.6 2007 Ecosport XL, XLS, XLT 1.6L modelo do filtro FRAM CA9511 - MANN C4151 - TECFIL ARL9608	Sim	60% (funciona com certeza)			
Interruptor de	Honda Titan 150	Sim	75% (funciona, mas não como	-	Precisa aumentar o cabo	13 997246561

Embreagem			original)			
Molas da Embreagem	DL650 (vstrom)	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	-
Motor de arranque (somente a escova/suporte)	XT ou TDM 225	Sim	100% (funciona com certeza)	Lojas	Não é o motor de arranque completo, somente as escovas e suporte	
	Tampa da embreagem - 158mm × 2,5mm (qtdade: 1)	Sim	100% (funciona com certeza)	Casa de vedações	Existe essa loja em santo andre-sp "Vedações Antoneli", que podem tentar negociar o envio para outros estados	
O-ring's	Parafuso da tampa da embreagem - 12mm x 2,5mm (qtdade: 2)	Sim	100% (funciona com certeza)			
	Tamba do bujão - 81,1mm x 2,5mm (qtdade: 1)	Sim	100% (funciona com certeza)			
	Twister	Sim	100% (funciona com certeza)	Lojas	Precisa apenas cortar a orelha	
Pastilhas de Freio	Fabreck 624 / Fischer FJ945M - "originais"	Sim	100% (funciona com certeza)			
	Suzuki Yes	Sim	100% (funciona com certeza)	Lojas	Precisa apenas cortar a orelha	-
Pedaleira dianteira	Fazer 250	Sim	100% (funciona) c/ adaptações	PDF com passo a passo	https://bit.ly/3m7PbLE	
pistão da pinça de freio	usinado em inox	Sim	100% (funciona com certeza)	19 3402-6446	preço unitário	
Protetor de carter/Peito de aço	Próprio (genérico)	Sim	100% (funciona com certeza)	Link Mercado livre	Muito bom, já ralei ele duas vezes em lombada	André
Punho de Luz	Fazer 250 (10 fios)	Sim	100% (funciona) c/ adaptações	PDF com passo a passo	https://bit.ly/2DMTavR	
Radiador	Radiador do "Valerio em aluminio"	sim	100% (funciona com certeza)	11 98452-5113 - VALERIO	-	
Relé de Partida	Yamaha Crypton	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	
Retificador	Kawasaki ZX10R / Ducati Multistrada 1200	Sim	100% (funciona com certeza)	-	Não se compara a nenhum outro. Simplesmente o melhor	-
	"Original" - Carlão Reguladores	Sim	100% (funciona com certeza)	https://carlaoreguladores.com.br	mesmo que não tenha no site, chame no whatsapp que ele produz	(17) 9 9150-4605

	Hornet 600	Sim	100% (funciona com certeza)	Mercado Livre (GR Motos)	O vendedor troca apenas o conector.	periclesfer@gmail.com
	Marca Chiarato pra Mirage 650	Sim	100% (funciona com certeza)	No site da empresa Chiaratto	-	Stulano@hotmail.com
	CB 400/450	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	falcaoprateadomg@bol.com.b
	GS500	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	-
Retentor de bengala	Falcon 400	SIm	100% (funciona com certeza)	Mercado Livre/ loja de peças		
Relé de partida	DNI 0192 70A - Precisa trocar os conectores	Sim	100% (funciona com certeza)	Auto eletrica automotiva		
Relé de pisca (seta)	DNI1114 híbrido - inverter ordem fios preto/laranja					
sensor de neutro	Suzuki Yes 2008	Sim	Necessário adaptações	video explicativo	https://www.youtube.com/wa	atch?v=vICzpVIo2uw&t
Sonda Lambda	mte-thomson - modelos 6884 ou 8884 (depende o ano)	Sim	100% (funciona com certeza)	site fabricante/mercado livre	https://www.mte- thomson.com.br/compre- mte/	
	Titan 150	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	falcaoprateadomg@bol.com.b
Velas	CR9E	Sim	Original	Moto Peças diversas		
	Twister, Tornado, CB 500, Titan 150	Sim	100% (funciona com certeza)	-	-	falcaoprateadomg@bol.com.b r
	Hornet - 2008	Sim				
Ventoinha	Eletro Ventilador Universal 7 Polegadas	Sim	100% (funciona) c/ adaptações		Adaptar suporte de fixação e fiação	
KIT CORRENTE 1 - relação curta	Pinhão 15 dentes / coroa 44 dentes (comet 650) - corrente 525 120 elos (remover 2)	Sim	100% (funciona) c/ adaptações		Deve-se remover 2 elos da correntes, usar arruelas ou espaçadores na coroa para alinhamento	
KIT CORRENTE 2 - relação longa	Pinhão 17 dentes (ZX10) / coroa 44 dentes (comet 650) / corrente 525 120 elos	Sim	100% (funciona) c/ adaptações		Deve-se usar arruelas ou espaçadores na coroa para alinhamento	
Placa de partida	CB 300	Sim	100% (funciona com certeza)			
Bico injetor Cód. Ref.: 35310-3C300	bico injetor Azera V6, Vera Cruz V6, Santa fé V6,	Sim	100% (funciona com certeza)			

	Sonata V6				
Válvula termostática	Thomson VT467.92	Sim	100% (funciona com certeza)		
Sensor de temperatura (cebolinha)	L200 com				
Sensor de temperatura (cebolinha)	Peça do Aliexpress	Sim	100% (funciona com certeza)	peça do aliexpress clique aqui	